

7. メモリーデータ表示

< 操作 >

等価騒音レベル(Leq と Lmax)の測定で記録したデータを読み出します。


[Menu] ボタンを 1 回押し<Menu> 1/3 画面を表示させ、Meas を Mem Call に設定します。

例 Meas : Mem Call ←▲▼で変更

[Start/Stop Set] ボタンで登録します。

[Menu] ボタンを 3 回押し計測画面に戻します。

<画面>



- ①計測時間 : 計測したサンプリング時間を表示
- ②カレンダー : 計測開始時間表示
- ③データ : 同 データ表示
- ④レンジ : 同 レンジ表示
- ⑤データNo. : 表示データの番号(先頭から)表示・・・何番目か
(Single 時は最後に計測した 1 回のみ表示)
- ⑥データ MAX : 取得データの最大数を表示
最大で 1 2 8 個データは記録できます。
再度、[Start/Stop] ボタンで計測を始めると前のデータは全て消去されます。
- ⑦データ内容 : 記録動特性 A/C/Z
- ⑧データ内容 : 時定数 Fast/Slow
- ⑨データ内容 : モード Leq/Lmax

カーソル▲▼ボタンでデータを選択します。長くカーソルを押すと早く切り替わります。



注意：長時間使用しない場合は電池は必ず取り外して下さい。
電池の腐食により接触不良の原因になります。
本体に EMPTY 表示が出たら電池を交換してください。