

故障かなと思ったら

「トリプルセンス」と
「デュアルセンサー」の
エラー表示と対処方法



エラーの多くは、故障よりも誤操作が原因になっています。
 「トリプルセンス」と「デュアルセンサー」は、お肌の状態を
 正確に測定するための精密機器ですので、測定も正しい方法
 で行っていただくことが大切です。
 ここでは測定がスムーズに行えるように、エラーについての
 対処方法をご紹介いたします。ご参考にご一読下さい。





※以下の説明は「トリプルセンス」の場合で説明していますが、
 「デュアルセンサー」の場合も対処方法は同様です。

測定前に出るエラー

現象	原因	対処方法
<p>1</p>  <p>測定ボタンを押すと、 測定する前に [ERROR] が表示され て [STANDBY] 状態 にならない。</p>	<p>▶ センサー表面が汚れている のが原因です。</p>	 <p>付属の「油分拭き取りクロス」 で油分測定部の汚れをしっかり 拭き取って下さい。 拭き取りが不十分の場合 [ERROR] が表示されます。</p>
<p>2</p>  <p>一度は [STANDBY] が表示されるが、しば らくすると [ERROR] が表示されて測定でき なくなる。</p>	<p>▶ 測定開始後、5秒以上測定せ ずに放置すると、オートオフ 機能が働き [ERROR] になっ てしまします。</p>	<p>▶ [STANDBY] 表示後、5秒 以内に肌に押し当てて測定 して下さい。</p>

測定の際に出るエラー

現象	原因	対処方法
<p>3 [M] : 水分計表示のエラー</p>  <p>計測したあと、画面表示を [M] に切りかえると [EE] が表示される。</p>	<p>センサーをお肌に押し当てる際に、測定部のブロックがしっかりと奥まで押し込まれていないと、センサー内部のスイッチが入らないままタイムアウトを起こし、測定 [ERROR]となってしまいます。</p>	 <p>測定の際はお肌にしっかりと押し当てて下さい。</p>
<p>4 [O] : 油分計表示のエラー</p>  <p>計測したあと、画面表示を [O] に切りかえると [EE] が表示される。</p>	<p>測定が完了した後にセンサーがお肌に当たっていると、油分の結果表示が [ERROR]となってしまうことがあります。</p>	<p>「ピピピッ(3回)」のブザー音で測定を開始し、「ピピッ(2回)」のブザー音でセンサーをすぐにお肌から離して下さい。 ※そのまま押し当てるといと、再度「ピピピッ」となり「ERROR」になってしまいます。</p>
<p>5 [E] : 弾力計表示のエラー</p>  <p>計測したあと、画面表示を [E] に切りかえると [EE] が表示される。</p>	<p>水分センサーと同様で、弾力センサー先端がしっかりと押し込まれていないことが原因です。</p>	<p>お肌に対して垂直に押し当てて下さい。</p> 

正しい測定のポイント

計測の際は、お肌に対してセンサー面を垂直に押し当てて下さい。



ブザーが「ピピッ(2回)」と鳴ったら、センサーをすぐにお肌から離して下さい。



計測する際は、測定部位の反対側の肩や顔を軽く押さえながら計測して下さい。

